

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE ALBERATURE

INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE ESISTENTE

PLANIMETRIA DI PROGETTO

ALBERI CONSERVABILI IN SITO

IS-1 - Albero adulto in buone condizioni vegetative, con lievi o moderati difetti strutturali.

IS-2 - Albero in stato di conservazione medio, a carico del quale si riconoscono difetti lievi o fisiopatie che si rilengono reversibili (rarefazioni della chioma, discolorazioni, microfillia, crescita rallentata, terminali secchi)

IS-3 - Albero in stato di conservazione medio, a carico del quale si rilevano difetti di natura strutturale quali chioma asimmetriche, mal conformate o con perdita del leader centrale, per i quale sono previsti, oltre agli interventi di sostegno del valore nutrizionale dell'esemplare, potature mirate per la ricostituzione/ristrutturazione della chioma.

Per tutte le categorie di alberi conservate in sito, proseguiranno le ordinarie pratiche manutentive. Sulla base delle indagini a carico dei suoli potranno essere predisposti specifici programmi di miglioramento delle condizioni stazionali quali arieggiamenti e decompattazione, fertilizzazioni organiche ed addizione di preparati biologici attivatori dell'attività della rizosfera, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'apparato radicale.

ALBERI IN RIMOZIONE E COMPENSAZIONE

IS-4 - Albero in condizioni vegetative compromesse, con lesioni sul fusto e grossi difetti strutturali a carico della chioma (ampie porzioni disseccate, rami ascissi compromessi, ferite con degradazione, inclinazione accentuata, sollevamento della zolla) non recuperabili con le opportune pratiche arboricoltorali.

IS-5 - Alberi che all'atto del sopralluogo si presentavano già devitalizzati

Gli alberi in sostituzione di quelli rimossi, verranno posti a dimora nelle aree di depavimentazione: in queste aree, delle superfici di 12,50 - 25,00 - 37,50 m^2, il suolo presente verrà sostituito integralmente per uno spessore minimo di cm. 72 di profondità, reintegrato con suolo di nuova fornitura (cfr. dettagli di piantagione).

alberature non interessate
alberature non ricompese all'interno dell'analisi

INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE ESISTENTE

alberature in conservazione

alberature in rimozione

alberature non interessate
alberature non ricompese all'interno dell'analisi

Per tutte le categorie di alberi conservate in sito, proseguiranno le ordinarie pratiche manutentive. Sulla base delle indagini a carico dei suoli potranno essere predisposti specifici programmi di miglioramento delle condizioni stazionali quali arieggiamenti e decompattazione, fertilizzazioni organiche ed addizione di preparati biologici attivatori dell'attività della rizosfera, con lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'apparato radicale.

DATI IDENTIFICATIVI, DIMENSIONALI E INTERVENTO - ALBERATURE RILEVATE

dati identificativi					dati dimensionali			
n.	id	id specie	id genere	specie	cm	m	classe	intervento
1	acer	n.	ciss	Acero di Lobb	100	8	monumentale	rimozione
2	pinus	p.	pin	Pino domestico	40	4	rimozione	rimozione
3	pinus	p.	pin	Pino domestico	40	4	rimozione	rimozione
4	pinus	p.	pin	Pino domestico	40	4	rimozione	rimozione